

## 動物実験委員会による飼養保管施設視察報告書（2018年度）

視察日時： 2019年2月21日（木）10:00～10:20

視察対象施設の名称等： 9号館3階 動物飼育室

視察委員名： 谷川弘治委員長、岡部明仁副委員長、尾上均委員

立会者名： 事務部 小川尚庶務課長

### 【視察内容】

- 1) 飼養動物種： 今年度は飼育している動物はいない。
  
- 2) 建物の構造：材質： 鉄筋コンクリート造
  
- 3) 空調設備：温度制御： 問題なし 問題あり（ ）  
湿度制御： 問題なし 問題あり（ ）  
換気設備： 問題なし 問題あり（ ）
  
- 4) 飼養保管設備： 飼育棚（L字金具による転倒防止対策済み。）  
マウス 最大収容匹数 150匹  
ラット 最大収容匹数 30匹  
問題なし 問題あり（ ）
  
- 5) 逸走防止策： 扉の施錠、ネズミ返し、捕獲網  
問題なし 問題あり（ ）
  
- 6) 衛生設備： 流し、ほうき  
問題なし 問題あり（ ）
  
- 7) 周辺への悪影響防止策： 脱臭装置、動物死体保存冷凍庫  
問題なし 問題あり（ ）
  
- 8) 特記事項
  - ・今年度は飼育動物がいなかったため、実験動物の管理記録等はない。
  - ・室内の蛍光灯を交換する必要がある。
  - ・窓に遮光を施す必要がある。
  - ・通気口から虫等が侵入しないように措置する必要がある。